

# **ALLEGATO N° 5**

**Documentazione fotografica**


*STUDIO TECNICO  
GEOM. FABIO QUADRI  
Via Nazionale civ. 108 - Tel. 0185-482237  
16039 - Sestri Levante - GE*

COMUNE DI AVEGNO  
BENE n° 1- NEGOZIO  
Via delle Mimose civici 2-3 Piano Terra  
Fig. 15 Mapp. 292 Sub. 6



Terrapieno


Mapp.  
984



Sub. 5

Sub. 1

Via delle Mimose




Coni fotografici

Scala 1:100

COMUNE DI AVEGNO  
BENE n° 2- FABBRICATO IN COSTRUZIONE  
Via delle Mimose civico 6 Piano T-1-2-3  
Fg. 15 Mapp. 292 Sub. 5


Piano terra

Terrapieno



Via delle Mimose

 Coni fotografici



Scala 1:100


**COMUNE DI AVEGNO**  
**BENE n° 2- FABBRICATO IN COSTRUZIONE**  
Via delle Mimose civico 6 Piano T-1-2-3  
Fig. 15 Mapp. 292 Sub. 5

Piano primo




Locale  
ascensore

Strada pedonale vicinale



Mapp. 299-170

Sub. 6



Coni fotografici

Scala 1:100



**FOTO 1:** BENE 1 - VEDUTA GENERALE  
DELL'IMMOBILE OGGETTO DI STIMA

**FOTO 2:** BENE 1 - VEDUTA DELLA  
COPERTURA DELL'IMMOBILE OGGETTO DI  
STIMA





**FOTO 3:** BENE 1 - VEDUTA GENERALE  
DELL'IMMOBILE OGGETTO DI STIMA

**FOTO 4:** BENE 1 - VEDUTA DELLA  
COPERTURA DELL'IMMOBILE OGGETTO DI  
STIMA





**FOTO 5:** BENE 1 - NEGOZIO

**FOTO 6:** BENE 1 - NEGOZIO





**FOTO 7:** BENE 1 - NEGOZIO

**FOTO 8:** BENE 1 - NEGOZIO





**FOTO 9:** BENE I - NEGOZIO

**FOTO 10:** BENE I - NEGOZIO





**FOTO 11:** BENE I – LOCALE  
ACCESSORIO

---

**FOTO 12:** BENE I – LOCALE ACCESSORIO





**FOTO 13:** BENE 1 – LOCALE  
ACCESSORIO

---



---

**FOTO 14:** BENE 1 – LOCALE  
ACCESSORIO



**Foto 15:** *BENE 1 – LOCALE  
ACCESSORIO*

---



---

**Foto 16:** *BENE 1 – LOCALE  
ACCESSORIO*



**FOTO 17:** BENE 1 – BAGNO

---



---

**FOTO 18:** BENE 1 – BAGNO



*FOTO 19: BENE 2 –  
FABBRICATO IN COSTRUZIONE*

*FOTO 20: BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE*





**FOTO 21:** BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE

**FOTO 22:** BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE





*Foto 23: BENE 2 – FABBRICATO IN COSTRUZIONE*

*Foto 24: BENE 2 – FABBRICATO IN COSTRUZIONE*






**FOTO 25:** BENE 2 – FABBRICATO IN COSTRUZIONE

**FOTO 26:** BENE 2 – FABBRICATO IN COSTRUZIONE





**FOTO 27:** BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE

**FOTO 28:** BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE





**Foto 29:** BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE

**Foto 30:** BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE





**Foto 31:** BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE

**Foto 32:** BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE





**FOTO 33:** BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE

**FOTO 34:** BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE





**FOTO 35:** BENE 2 – FABBRICATO IN  
COSTRUZIONE