

Figura 3 – Prospetto fabbricato con individuazione degli immobili pignorati.



Report fotografico fabbricato. Foglio 43, particella 295, sub.5

Seminterrato



Figura 4 - Accesso principale al seminterrato. Foglio 43, particella 295, sub.5



Figura 5 – Cucina rustica seminterrato con scala di accesso al piano superiore (stanza 2).






Figura 6 – Garage seminterrato (stanza 1). Foglio 43, particella 295, sub.5



Figura 7 – Ripostiglio seminterrato (stanza 3). Foglio 43, particella 295, sub.5



Piano rialzato



Figura 8 – Accesso principale a piano rialzato. Foglio 43, particella 295, sub.5



Figura 9 – Portone blindato appartamento. Foglio 43, particella 295, sub.5






Figura 10 – Ingresso appartamento (stanza 4) con scale di accesso alla zona notte e sottoscala di accesso al seminterrato. Foglio 43, particella 295, sub.5




Figura 11 - Cucina (Stanza 5)





Figura 12 - Soggiorno (Stanza 6)




Figura 13 – Balcone Soggiorno





Figura 14 – Bagno (stanza 7)




Figura 15 – Scala di accesso a livello superiore



Piano primo



Figura 16 –Zona notte



Figura 17 – Letto S1 (stanza 8)





Figura 17 - Letto S2 (stanza 9)



Figura 18 - Stanza da SM (Stanza 10)





Figura 19 - Stanza da SM (Stanza 10)



Figura 20 - Terrazza stanza da letto






Figura 21 – Bagno (stanza 11)



Report fotografico spazio esterno di pertinenza del fabbricato. Foglio 43, particella 295, sub.8



Figura 22 - Spazio esterno antistante unità immobiliare. Foglio 43, particella 295, sub.8





Figura 23 - Spazio esterno antistante unità immobiliare. Foglio 43, particella 295, sub.8



Figura 24 - Spazio esterno con tettoia. Foglio 43, particella 295, sub.8

