



Foto 1) – Ingresso condominio via M. Iacovone n.13- area condominiale esterna



Foto 2) – Ingresso condominio via M. Iacovone n.13- portone



Foto 3) – Vista *IMMOBILE A* – affaccio su via Iacovone



Foto 4) – Vista *IMMOBILE A* – affaccio retro



Foto 5) – Vista vano scala condominiale



Foto 6) – Vista ingresso appartamento su vano scala (*IMMOBILE A*)



Foto 7 – Vista corridoio (*IMMOBILE A*)



Foto 8) – Vista cucina/sala pranzo (*IMMOBILE A*)



Foto 8.1) – Vista cucina/sala pranzo (*IMMOBILE A*)



Foto 9) – Vista soggiorno (IMMOBILE A)



Foto 10) – Vista finestra soggiorno con vetro rotto (*IMMOBILE A*)



Foto 11) – Vista camera 1 (IMMOBILE A)



Foto 12) – Vista camera 2 (IMMOBILE A)



Foto 12) – Vista finestra camera 2 con tapparella rotta (*IMMOBILE A*)



Foto 13) – Vista bagno (IMMOBILE A)



Foto 14) – Vista ripostiglio (*IMMOBILE A*)



Foto 15) – Vista balcone zona giorno (*IMMOBILE A*)



Foto 16) – Caldaia (IMMOBILE A)



Foto 17) – Contatore energia elettrica (IMMOBILE A)



Foto 18) – Contatore acqua (*IMMOBILE A*)



Foto 19) – Vista ingresso magazzino/sottoscala (*IMMOBILE B*)



Foto 19.1) – Vista magazzino/sottoscala (*IMMOBILE B*)



Foto 20) – Vista interno magazzino/sottoscala (*IMMOBILE B*)



Foto 20.1) – Vista interno magazzino/sottoscala (*IMMOBILE B*)