

TRIBUNALE DI TERAMO

Esecuzione immobiliare n.65/2022.

Giudice dell'esecuzione dott.Ninetta D'Ignazio.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il CTU

(geom.Luigi Giordani Paesani)






FOTO 1 – Vista lato est fabbricato rurale p.lla 470 - Diruto



FOTO 2 – Vista lato nord fabbricato rurale p.lla 470 - Diruto





FOTO 3 – Vista lato est fabbricato rurale p.la 470 - Diruto



FOTO 4 – Vista lato est fabbricato rurale p.la 470 - Diruto





FOTO 5 – Vista ingresso porzione fabbricato rurale p.lla 470 sub 2, civico 5 – Diruto.



FOTO 6 – Vista area fabbricato rurale p.lla 474 - Demolito





FOTO 7 – Vista area fabbricato rurale p.lla 474 - Demolito



FOTO 8 – Vista area fabbricato rurale p.lla 474 - Demolito





FOTO 9 – Vista terreno p.lla 701



FOTO 10 – Vista terreno p.lla 701





FOTO 11 – Vista fabbricato rurale p.lla 473 - Inagibile



FOTO 12 – Vista fabbricato rurale p.lla 473 - Inagibile





FOTO 13 – Vista fabbricato rurale/tettoia p.lla 473



FOTO 14 – Vista tettoia ricadente in parte su p.lla 477 e parte area pubblica.





FOTO 15 – Vista ingresso fabbricato rurale p.lla 473 - nagibile.

FOTO 16 – Vista interno fabbricato rurale p.lla 473 - Inagibile.





FOTO 17 – Vista interno fabbricato rurale p.lla 473 - Inagibile.



FOTO 18 – Vista interno fabbricato rurale p.lla 473 - Inagibile





FOTO 19 – Vista fabbricato di civile abitazione edificato sulla p.lla 776




FOTO 20 – Vista fabbricato di civile abitazione edificato sulla p.lla 776





FOTO 20 – Vista fabbricato di civile abitazione edificato sulla p.lla 776



FOTO 21 – Vista fabbricato di civile abitazione edificato sulla p.lla 776





FOTO 22 – Vista fabbricato di civile abitazione edificato sulla p.lla 776



FOTO 23 – Vista fabbricato di civile abitazione edificato sulla p.lla 776





FOTO 24 – Vista fabbricato di civile abitazione edificato sulla p.lla 776




FOTO 25 – Vista zona giorno appartamento P.T.





FOTO 26 – Vista zona giorno appartamento P.T.



FOTO 27 – Vista zona giorno appartamento P.T.





FOTO 28 – Vista zona notte appartamento P.T.



FOTO 29 – Vista zona notte
Appartamento P.T.





FOTO 30 – Vista locale di sgombero/garage P.T.




FOTO 31 – Vista locale di sgombero/garage P.T.





FOTO 32 – Vista vano scala con ingresso P.T.



FOTO 33 – Vista vano scala con ingresso P.T.





FOTO 34 – Vista ingresso
Appartamento P.1°.



FOTO 35 – Vista zona giorno appartamento P.1°.





FOTO 36 – Vista zona giorno appartamento P.1°.



FOTO 37 – Vista zona giorno Appartamento P.1°.





FOTO 38 – Vista zona giorno Appartamento P.1° - Segni infiltrazioni d'acqua.



FOTO 39 – Vista zona giorno
Appartamento P.1°.





FOTO 40 – Vista zona giorno
Appartamento P.1°.

FOTO 41 – Vista zona notte
Appartamento P.1°.





FOTO 42 – Vista zona notte Appartamento P.1°.



FOTO 43 – Vista zona notte
Appartamento P.1°.





FOTO 44 – Vista zona notte Appartamento P.1°.



FOTO 45 – Vista zona notte Appartamento P.1° - Segni infiltrazioni d'acqua.





FOTO 46 – Vista vano scala
accesso terrazzo copertura.

FOTO 47 – Vista vano scala
accesso terrazzo copertura.





FOTO 48 – Vista terrazzo copertura.



FOTO 49 – Vista terrazzo copertura.





FOTO 50 – Vista terrazzo copertura.



FOTO 51 – Vista terrazzo copertura.





FOTO 52 – Vista manufatto ad uso magazzino/pollaio edificato sulla p.lla 776.



FOTO 53 – Vista interna magazzino/pollaio edificato sulla p.lla 776.

