



**Foto 1 – locale principale dell’officina e box prefabbricato adibito ad ufficio**



**Foto 2 – locale principale dell’officina e doppia fossa per l’ispezione dei veicoli**





**Foto 3 – locale principale dell'officina (ala nord)**



**Foto 4 – locale principale dell'officina (visto dall'alto e verso le porte di accesso)**



**Foto 5 – Locale servizi igienici e spogliatoio**



**Foto 6 – Vano scala di accesso ai piani superiori**