



Foto 1 –Prospetto dell’autorimessa (corpo V) e doppio ingresso




Foto 2 – Locale antistante dell’autorimessa



Foto 3 – Locale antistante dell'autorimessa



Foto 4 – Locale retrostante dell'autorimessa



Foto 5 – Locale retrostante dell'autorimessa



Foto 6 – Particolare del soffitto degradato per infiltrazioni di acqua