



VISTA PROSPETTICA DA STRADA



PROSPETTO PRINCIPALE (LATO SUD) VERSO STRADA – P.T. E ACCESSO AL SUB 5



PROSPETTO PRINCIPALE (LATO SUD) VERSO STRADA – P.1.



CORTE LATO SUD (ANTERIORE) E PATIO DEL SUB 5




PARTICOLARE LINEA DI CONFINE LATO EST NON MATERIALIZZATA



PARTICOLARE PROSPETTO POSTERIORE (NORD) E ACCESSO A SUB 6



PARTICOLARE CASETTA IN LEGNO SU MAPP. 768 (CIRCA) DA RIMUOVERE



VISTA COMPLESSIVO CORTE PERTINEZIALE VERSO MAPP. 768-1499-1487




PARTICOLARE AFFACCIO DI TERZI SU PROPRIETA' IN OGGETTO



PARTICOLARE MAPP. 1496 DI TERZI CON ACCESSO SU PROPRIETA' IN OGGETTO



PARTICOLARE POZZO IN CONFINE (OVEST)




PARTICOLARE DISTACCO DI CONFINE SU LATO OVEST

APPARTAMENTO GRANDE SUB 5 (P.T. E P.1.)



INGRESSO (UNICO) DA CORTE COMUNE




INGRESSO / DISIMPEGNO VERSO CUCINA A SX, BAGNO A DX E SCALA PER P.1.




CUCINA



CUCINA VERSO DISIMPEGNO / INGRESSO




ACCESSO AL BAGNO



BAGNO




RIPOSTIGLIO SOTTOSCALA



DISIMPEGNO / INGRESSO P.T. VERSO CORTE, BAGNO A SX E CUCINA A DX



PARTICOLARE SCALA



CORRIDOIO / DISIMPEGNO AL PIANO PRIMO




CAMERA (UTILIZZATA COME SOGGIORNO) ALTEZZA MT. 2,60



CAMERA (UTILIZZATA A SOGGIORNO-CONTROSOFFITTATA) VERSO DISIMPEGNO



STUDIO O GUARDAROBA (SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 9)




BALCONE LATO SUD VERSO STRADA



BALCONE MEDESIMO (VISTA DA EST A OVEST)



BAGNO PIANO PRIMO



PARTICOLARE BAGNO



CAMERA 1 VERSO CORRIDOIO



PARTICOLARE CAMERA 1 AFFACCIO VERSO SUD



CAMERA 2 VERSO EST




CAMERA 3 VERSO SUD




CAMERA 3 VERSO DISIMPEGNO




DISIMPEGNO CAMERE 2-3



PARTICOLARE FINITURE PAVIMENTI



CORRIDOIO VERSO SCALA



PARTICOLARE BAGNO CON LAVABO ASPORTATO




PARTICOLARE INFISSI E RADIATORI



PARTICOLARE CONTATORE LUCE



PARTICOLARE IMPIANTO ELETTRICO




PARTICOLARE IMPIANTO ELETTRICO DA VERIFICARE LA NORMALIZZARE



PARTICOLARE CALDAIA AUTONOMA A METANO NEL BAGNO DEL P.T.

APPARTAMENTO PICCOLO SUB 6 (P.T.)



INGRESSO SU ZONA GIORNO, VERSO ANGOLO CUCINA (SEPARATO)



PARTICOLARE FINESTRA DIFFORME DA SANARE IN SOGGIORNO



CUCINA



CUCINA



CUCINA VERSO ZONA GIORNO



DISIMPEGNO NOTTE VERSO CAMERE E BAGNO



CAMERA 1 VERSO DISIMPEGNO



CAMERA 1 VERSO NORD




CAMERA 1 VERSO BAGNO



PARTICOLARE CAMERA 2




CAMERA 2 VERSO SUD



BAGNO VERSO SUD




PARTICOLARE BAGNO CON LAVABO ASPORTATO



PARTICOLARE INFISSI DEL P.T. (DEL SOLO APPARTAMENTO SUB 6)



PARTICOLARE PORTE INGRERSSO



PARTICOLARE DISTACCHI DI INTONACO DA UMIDITA' IN DIVERSI PUNTI



PARTICOLARE IMPIANTO ELETTRICO



PARTICOLARE CALDAIA AUTONOMA NELLA CUCINA

AUTORIMESSA E CANTINA SUB 7 (P.T.)



ACCESSO SU PROSPETTO ANTISTANTE LATO SUD



INTERNO



PARTICOLARE BOCCA FORNO COLLOCATO NELLA CANTINA ADIACENTE



CANTINA INGOMBRA CON FORNO IN MURATURA (TIPO PANIFICAZIONE)



PARTICOLARE INTERNO VERSO EST



PARTICOLARE COSTRUTTIVO: SOLAI E CAMINO A TETTO IN ACCIAIO (DIFFORME)