

# RILIEVO FOTOGRAFICO

Allegato 12




Foto aerea tratta da Google Maps



Vista lati sud ed est



Vista lato sud

# RILIEVO FOTOGRAFICO



Vista lati nord ed est



Vista lato nord



Vista lato ovest



Particolare ingresso magazzini piano interrato



Vista portone ingresso appartamento



Vista corridoio lato ingresso

# RILIEVO FOTOGRAFICO



Vista corridoio



Vista cucina



Vista cucina



Particolare stufa a legna su corridoio



Particolare effetto delle infiltrazioni di acqua



Vista su dispensa

# RILIEVO FOTOGRAFICO



Vista bagno



Vista sala



Vista su sala



Particolare corridoio



Vista camera matrimoniale



Presenza di muffa su camera matrimoniale

# RILIEVO FOTOGRAFICO



Vista seconda camera



Particolare del serramento



Vista ripostiglio



Vista scala di accesso piano seminterrato



Vista ingresso cantina (sulla sinistra)



Particolare portone cantina

# RILIEVO FOTOGRAFICO




Vista cantina



Vista della cantina verso la porta di ingresso



Particolare del soffitto della cantina



Particolare vano scala



Particolare sottotetto mapp. 688 sub 4



Particolare sottotetto mapp. 688 sub 4