

RELAZIONE FOTOGRAFICA IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI PATERNO' (CT)

IN VIA CIRCUMVALLAZIONE N.446
in catasto fabbricati al fg. 60 particella 3130, sub 4

in merito alla procedura esecutiva immobiliare N°258/2018






FOTO N. 1- ZONA IMMOBILE



FOTO N. 3 – ACCESSO IMMOBILE IN VIA CIRCUMVALLAZIONE N. 446



FOTO N. 3 – INTERNO PORTONE CONDOMINIALE



FOTO N. 3 – CORTILE INGRESSO CONDOMINIALE



FOTO N. 4 – CORTILE INGRESSO CONDOMINIALE LATO OPPOSTO




FOTO N. 5 –PORTONE DI ACCESSO AL VANO SCALA



FOTO N. 6 – SCALA AL PIANO PRIMO



FOTO N. 7 – SCALA AL PIANO PRIMO – VISTA OPPOSTA



FOTO N. 8 – PIANEROTTOLO PRIMO PIANO




FOTO N. 9 – PORTA BLINDATA D'ACCESSO ALL'IMMOBILE



FOTO N. 10 – VANO SALETTA ANTICAMERA



FOTO N. 11 – VANO SALETTA ANTICAMERA – VISTA OPPOSTA



FOTO N. 12 – SOGGIORNO/CUCINA



FOTO N. 13 – SOGGIORNO/CUCINA E DISIMPEGNO



FOTO N. 14 – SOGGIORNO/CUCINA – VISTA OPPOSTA



FOTO N. 15 – DAL SOGGIORNO - TINELLO CON RIPOSTIGLIO SOPRASTANTE



FOTO N. 16 – TINELLO CON SBOCCO SUL BALCONE



FOTO N.17 – TINELLO – VISTA OPPOSTA



FOTO N. 18 -- CAMERETTA 1



FOTO N. 19 - CAMERETTA 1 - VISTA OPPOSTA



FOTO N. 20 – LAVANDERIA CON BOX DOCCIA E SANITARI DA INSERIRE



FOTO N. 21 – LAVANDERIA CON BOX DOCCIA - VISTA OPPOSTA



FOTO N. 22 – BAGNO CON LAVABO- DA INSERIRE SANITARI E VASCA




FOTO N. 23 – BAGNO CON LAVABO - VISTA OPPOSTA



FOTO N. 24 – CAMERETTA 2



FOTO N. 25 – CAMERETTA 2 – VISTA OPPOSTA



FOTO N. 26 – STANZA DA LETTO



FOTO N. 27 – STANZA DA LETTO – VISTA OPPOSTA



FOTO N. 28 – BALCONE – SBOCCO VISTA STANZA DA LETTO



FOTO N. 29 – PREDISPOSIZIONE PER CALDAIA NEL BALCONE



FOTO N. 30 – RIPARTITORE IDRICO A COLLETTORI SINGOLI - BALCONE



FOTO N. 31 – SCALA - ARMADIO CONTATORI ELETTRICI



FOTO N. 32 – BALCONE – VISTA OPPOSTA



FOTO N. 33 – PROSPETTO LATO OVEST PRIMO PIANO - VISTA DA STRADA