

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
FOTOGRAFICA

1. Vista Esterna dalla Via Verdi r Via San Francesco D'Assisi



Vista Interna Ingresso dalla Via San Francesco - Accesso Principale



Vista Ingresso crocevia Via Verdi e Via Sn Francesco al Piano Terra, Soggiorno e scala che porta all'immobile periziato, si nota la promiscuità con ambienti abitativi di altra unità immobiliare .



Vista
zona

soggiorno particolare serramento.



Zona



Vista Particolari finestra , davanzali e ventilconvettori



Vista - Corridoio





Vista - guardaroba




Vista - Camera Letto



Vista - Bagno



Vista Terrazzo esclusivo



Documentazione fotografica

Il sottoscritto allega documentazione fotografica composta da n° 27 fotografie.