

Tribunale di Caltagirone

OGGETTO: Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di Caltagirone
per l'esecuzione immobiliare iscritta al n. **166/2017**

ALLEGATI:

- RELAZIONE
- VERBALE
- VISURA CATASTALE
- PLANIMETRIA CATASTALE
- ESTRATTO DI MAPPA
- VISURE IPOTECARIE
- VISTA AEREA
- DOCUMENTAZIONE
- CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA
- CERTIFICATO DI MATRIMONIO
- CERTIFICATO DI FAMIGLIA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- PARCELLA

Caltagirone li 10/05/2019

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

(Geom. Nadia Speciale)





FOTO N. 1 PORTA INGRESSO VIA VOLTURNO N. 5





FOTO N. 2 IMMOBILE AL TERZO PIANO





FOTO N. 3 PROSPETTO





FOTO N. 4 PROSPETTO





FOTO N. 5 INGRESSO APPARTAMENTO





FOTO N. 6 FINESTRA SOLO CON AVVOLGIBILE MANCA INFISSO



FOTO N. 7 INGRESSO CUCINA





FOTO N. 8 INGRESSO CUCINA



FOTO N. 9 CUCINA





FOTO N. 10 CUCINA



FOTO N. 11 CUCINA





FOTO N. 12 BALCONE CUCINA





FOTO N. 13 BALCONE CUCINA





FOTO N. 14 BALCONE CUCINA



FOTO N. 15 BALCONE





FOTO N. 16 BALCONE



FOTO N. 17 BALCONE





FOTO N. 18 PARETE DOVE ERA UBICATA LA CALDAIA





FOTO N. 19 BAGNO





FOTO N. 20 BAGNO





FOTO N. 21 BAGNO





FOTO N. 22 BAGNO





FOTO N. 23 BAGNO





FOTO N. 24 BAGNO





FOTO N. 25 BAGNO





FOTO N. 26 BAGNO



FOTO N. 27 BAGNO





FOTO N. 28 BAGNO





FOTO N. 29 BAGNO





FOTO N. 30 BAGNO SCALINO





FOTO N. 31 ANTIBAGNO





FOTO N. 32 CORRIDOO INGRESSO CAMERE





FOTO N. 33 INGRESSO CAMERA VISTA PORTA RIPOSTIGLIO





FOTO N. 34 RIPOSTIGLIO





FOTO N. 35 RIPOSTIGLIO





FOTO N. 36 INGRESSO CAMERA





FOTO N. 37 FINESTRA CAMERA SENZA INFISSIO SOLO AVVOGIBILE



FOTO N. 38 CAMERA





FOTO N. 39 CAMERA SENZA APPLIQUE





FOTO N. 40 CAMERA





FOTO N. 41 CAMERA





FOTO N. 42 CAMERA



FOTO N. 43 CAMERA





FOTO N. 44 CAMERA CON FINESTRA SENZA INFISSO SOLO AVVOLGIBILE




FOTO N. 45 FINESTRA SENZA INFISSO SOLO AVVOLGIBILE





FOTO N. 46 FINESTRA SENZA INFISSO SOLO AVVOLGIBILE





FOTO N. 47 SOFFITTO CAMERA SENZA APPLIQUE

