

TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

PROCEDURA ESECUTIVA N° 82/2022

RELAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 – vista aerea con individuazione dell'immobile




Foto 2 – vista aerea ingrandimento





Foto 2 – condominio visto da Viale Trento






Foto 4 – condominio visto da Via Sejano – angolo Nord-Ovest





Foto 5 – condominio visto da Via Sejano – angolo Nord-Est





Numerazione vani corrispondenti alle seguenti fotografie





Foto 6 – ingresso e corridoio da porta vano scale verso l'interno





Foto 7 – ingresso e corridoio verso porta vano scale





Foto 8 – camera 2





Foto 9 – particolare infisso camera 2





Foto 10 – particolare radiatori camera 2





Foto 11 – vano n. 3 bagno principale





Foto 12 – vano n. 3 bagno principale – sostituzione vasca con doccia





Foto 13 – vano n. 4 camera





Foto 14 – vano n. 5 bagno





Foto 15 – vano n. 7 cucinino





Foto 16 – vano n. 8 pranzo-soggiorno





Foto 17 – terrazzo superiore – si noti sul fondo il manufatto abusivo in lamiera a vetro






Foto 18 – terrazzo inferiore



Foto 19 – vano scale condominiali



*Foto 20 – vano scale condominiali
Lesioni dei gradini in marmo*

