

FALLIMENTO N° 63\2016 – LOTTO 5-A

FOTO INTERNI – APPARTAMENTO E AUTORIMESSA



PORTONE DI ENTRATA DALLA SCALA COMUNE



DISIMPEGNO DI INGRESSO



DISIMPEGNO DI INGRESSO



CUCINA-PRANZO



CUCINA-PRANZO



CUCINA-PRANZO



CUCINA-PRANZO



BALCONE ESCLUSIVO DELLA CUCINA



VISTA DAL BALCONE CUCINA



VISTA DAL BALCONE CUCINA




VISTA DAL BALCONE CUCINA



VISTA DAL BALCONE CUCINA



PARTICOLARE LESIONE MURATURA PERIMETRALE



PARTICOLARE LESIONE PARAPETTO - MURATURA



PARTICOLARE LESIONE INTERNA SU PARETE NON PORTANTE



PARTICOLARE LESIONE DI ANCORAGGIO PORTA INTERNA SU PARETE NON PORTANTE



SOGGIORNO



SOGGIORNO



SOGGIORNO



SOGGIORNO



SOGGIORNO



**PARTICOLARE LESIONE SOFFITTO DA
PARETI\MURATURE SOTTOSTANTI**



**SOGGIORNO, ZONA POSTA SUL RETRO DI UN
MOBILE**



BALCONE SOGGIORNO



BALCONE SOGGIORNO



**DAL DISIMPEGNO ZONA GIORNO AL DISIMPEGNO
ZONA NOTTE**



CAMERA DA LETTO 1



CAMERA DA LETTO 1




CAMERA DA LETTO 1



CAMERA DA LETTO 1



DAL DISIMPEGNO NOTTE AL BALCONE



BALCONE ZONA NOTTE E CAMERA 1



BALCONE ZONA NOTTE E CAMERA 1



BALCONE ZONA NOTTE E CAMERA 1



DAL BALCONE AL DISIMPEGNO NOTTE



RIPOSTIGLIO ex bagno



RIPOSTIGLIO ex bagno



DISIMPEGNO NOTTE



BAGNO



BAGNO



PARTICOLARE DI VECCHIA PERDITA DA APPARTAMENTO SOPRASTANTE



CAMERA DA LETTO 2



CAMERA DA LETTO 2



CAMERA DA LETTO 2




BALCONE CAMERA DA LETTO 2



BALCONE CAMERA DA LETTO 2



CAMERA DA LETTO 3




CAMERA DA LETTO 3



CAMERA DA LETTO 3, PARTICOLARE LESIONE MURATURA



CAMERA DA LETTO 3, PARTICOLARE LESIONE (questa normale) FRA PILASTRO E MURATURA



CAMERA DA LETTO 3



CAMERA DA LETTO 3



PARTICOLARE INFISSO ESTERNO



PARTICOLARE INFISSO CUCINA, LATO ESTERNO



PARTICOLARE IMPIANTO ELETTRICO CAMERA 3



ACCESSO ALL'AUTORIMESSA



AUTORIMESSA



PARTICOLARE CALDAIA



**PARTICOLARE TUBO DI SCARICO FUMI CALDAIA
DIRETTAMENTE ALL'ESTERNO**



AUTORIMESSA