



*Figura 1 ingresso proprietà da Via Carducci*



*Figura 2 Abitazione nm 946 prospetto sud*



*Figura 3 Abitazione nm 946 prospetto sud*



*Figura 4 Ufficio PT nm. 946*



*Figura 5 Ufficio PT nm. 946*



*Figura 6 Bagno Ufficio PT nm. 946*



*Figura 7 vano al grezzo PT nm. 946*



*Figura 8 vano al grezzo PT nm. 946*



*Figura 9 scala accesso abitazione P1 nm. 946*



*Figura 10 abitazione P1 nm. 946*



Figura 11 abitazione P1 nm. 946




Figura 12 abitazione P1 nm. 946 CONDIZIONATORI




*Figura 13 abitazione P1 nm. 946 dettaglio infissi esterni*



*Figura 14 abitazione P1 nm. 946 dettaglio elementi radianti*



*Figura 15 abitazione P1 nm. 946 particolare impianto elettrico*



*Figura 16 abitazione P1 nm. 946 bagno*



*Figura 17 abitazione P1 nm. 946 camera*



*Figura 18 abitazione P1 nm. 946 camera*



*Figura 19 abitazione P1 nm. 946 caldaia*



*Figura 20 unità crollante posta sul sedime del nm. 946*



Figura 21 locale accessorio nm. 153



Figura 22 in primo piano la corte del nm 946 a sinistra l'abitazione nm. 946 sullo sfondo gli edifici (a destra e sinistra) nm. 153



*Figura 23 interno locale accessorio n., 153*



*Figura 24 interno locale accessorio n., 153*



*Figura 25 interno locale accessorio n,. 153 - bagno*



*Figura 26 abitazione nm. 153 PT*



Figura 27 abitazione nm. 153 particolare infissi esterni





*Figura 28 abitazione nm. 153 scala di accesso al P1*



*Figura 29 abitazione nm. 153 P1*



*Figura 30 abitazione nm. 153 caldaia*



*Figura 31 abitazione nm. 153 bagno P1*