

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1: vista del cancello di accesso al compendio pignorato.



Foto 2: vista del fabbricato, varcato il cancello.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 3: vista verso la veranda di ingresso.



Foto 4: vista di scorcio del fabbricato.



Foto 5: vista di scorcio del fabbricato, prospetto nord.



Foto 6: vista di insieme del fabbricato, verso sud.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 7: vista dalla zona giorno.



Foto 8: vista dalla zona giorno.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 9: vista dalla zona giorno.



Foto 10: vista della zona cottura.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 11: vista della camera da letto.



Foto 12: vista della camera da letto.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 13: vista della camera da letto.



Foto 14: vista della camera da letto.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 15: vista della camera da letto.



Foto 16: vista del bagno.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 17: vista del bagno.




Foto 18: vista del bagno.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 19: vista della lavanderia adiacente il bagno.



Foto 20: vista particolare dei soffitti a vista.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 21: vista particolare di pavimentazioni della zona giorno.



Foto 22: vista panoramica verso nord.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 23: scorci dei terreni verso nord.



Foto 24: scorci dei terreni verso sud.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 25: scorci dei terreni verso sud-est. Si vedono alcuni filari di vigna.



Foto 26: presenza di alberature e piante tipiche della macchia mediterranea.