



OPERE ABUSIVE P.2°

FOTO N.3



OPERE ABUSIVE P.T + P.2°

FOTO N.4







FOTO N.7

26 07 2021




FOTO N.8

26 07 2021



FOTO N.9

26 07 2021



FOTO N.10

26 07 2021



FOTO N.11

26 07 2021



FOTO N.12

26 07 2021



FOTO N.13



FOTO N.14




FOTO N.15



FOTO N.16





FOTO N.19

26 07 2021



FOTO N.20

26 07 2021







FOTO N.25



FOTO N.26

soffitto in perlinato arcuato





FOTO N.31

COPERTURA RIPOSTIGLIO PIANO
TERRA SU VIA SANT'ANTONIO



FOTO N.32

RIPOSTIGLIO P.2°



COPERTURA STRUTTURA PRECARIA P.2°

FOTO N.33



26 07 2021