

Allegato 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foligno, 16 ottobre 2021

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
Dott. Ing. Carlo Rossi



**Immobile Sito in Loc. Piemonte Voc. Palombara n.159
(Foglio 23 Particella 177)**




Foto aerea individuazione dell'immobile




Foto aerea individuazione dell'immobile

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020






Foto aerea con sovrapposizione planimetria catastale

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Prospetto d'Ingresso Sud-Est

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Prospetto Lato Posteriore Nord-Est

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Prospetto Lato Nord-Ovest

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Prospetto Lato Nord-Ovest



Prospetto Lato Sud-Ovest

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Strutture Pertinenziali Abusive

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Prospetto Lato Sud-Ovest – Locale Centrale Termica

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Prospetto Porzione Abusiva

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Soggiorno





Soggiorno





Locale Porzione Abusiva

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Locale Porzione Abusiva

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Bagno e Antibagno Porzione Abusiva





Camera





Disimpegno





Camera

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Camera

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Bagno





Disimpegno



Diffformità







Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020







Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020






Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020



**Immobilie Sito in Viale Europa
(Foglio 22 Particella 457 Sub. 4)**



Foto aerea individuazione dell'immobile




Foto aerea con sovrapposizione planimetria catastale

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Zona Ingresso Appartamento






Salotto

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Cucina





Camera



Bagno





Terrazzo con Chiusura Condonata Adibito a Cucina

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Terrazzo con Chiusura Condonata Adibito a Cucina

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Fondo Piano Terra

Studi8 Progettazione - Ing. Carlo Rossi

Via dei Molini, 8/C - Foligno

Perizia di Stima - Esecuzione Immobiliare n.134/2020





Fondo Piano Terra

