

---

**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
**CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI**

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE  
**EI 68/2017**

PROMOSSADA

CONTRO

PROCURATORE

C.T.U.

---

**Allegato fotografico**

---



**Vista del confine nord ovest**





**vista dal vertice nord ovest**



**confine nord ovest**





**confine sud visto da ovest**



---

**confine sud**



**confine sud, particolare dei materiali sversati**





**confine sud, particolare dei materiali sversati**





**particolare di piante piantumate e non più adatte alla commercializzazione**



**vista del confine nord**





**particolare del materiale vivaistico presente ma di proprietà dell'affittuario**





**particolare del materiale vivaistico presente ma di proprietà dell'affittuario**



**particolare del materiale vivaistico presente ma di proprietà dell'affittuario**







**particolare del materiale vivaistico presente ma di proprietà dell'affittuario**



**particolare del materiale vivaistico presente ma di proprietà dell'affittuario**






**vista del confine nord e manufatto abusivo**



**particolare del manufatto abusivo di proprietà dell'affittuario**





**particolare dell'interno del manufatto abusivo di proprietà dell'affittuario**  
**particolare dell'interno del manufatto abusivo di proprietà dell'affittuario**





**confine est**



**particolare dei materiali sversati lungo il confine est**





**particolare dei materiali sversati lungo il confine nord**



