

f. 1 vista stradale di accesso alla frazione Terzo (Google Earth immagine 11/2011)



f. 2 vista cortile e fabbricato (Google Earth immagine 11/2011)



f. 3 vista cortile e fabbricato pignorato (11/2022)



f. 4 vista cortile e accesso dalla strada



f. 5 vista del corpo abusivo verso il cortile



f.6 vista tamponamento del finile



f.7 vista costruzione abusiva nel cortile adibita a residenza



f.8 vista cortile mapp. 16



f.9 vista cucina



f.10 vista soggiorno



f.11 vista ripostiglio con bagno




f.12 vista bagno



f.13 vista edificio verso terreni agricoli



f.14 vista strutture edificate al piano terra



f.15 vista terreni agricoli con tettoie per ricovero animali



f.16 vista terreni

