

TRIBUNALE DI CAGLIARI

ESECUZIONI IMMOBILIARI

**RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
PER LA CAUSA ISCRITTA AL N° 72/2020
DEL RUOLO GENERALE DELLE ESECUZIONI CIVILI**

FASCICOLO FOTOGRAFICO

PARTE 1





Vista aerea





Indicazione orientativa particella pignorata (Fig. 38 mapp. 828)





Foto 1 e 1A: ingresso principale e particolare





Foto 2: ingresso laterale





Foto 3: accesso al locale principale (sala ristorante) dal patio





Foto 4: locale principale (sala ristorante)





Foto 5: locale principale (sala ristorante – angolo bar)





Foto 6: locale principale (sala ristorante)





Foto 7: locale principale (sala ristorante)





Foto 8: locale principale (sala ristorante - reception)





Foto 9: locale preparazione pizze





Foto 10: cucina principale





Foto 11: disimpegno





Foto 12: magazzino





Foto 13: servizio dipendenti





Foto 14: ingressi del bagno esterni per la clientela della discoteca all'aperto





Foto 15: ingresso di uno dei bagno esterni per la clientela della discoteca all'aperto





Foto 16: interno di uno dei bagno esterni per la clientela della discoteca all'aperto





Foto 17: bagni interni adiacenti alla sala ristorante





Foto 18: interno di uno dei bagni adiacenti alla sala ristorante





Foto 19: scala di accesso alla terrazza sovrastante la sala principale





Foto 20: terrazza





Foto 21: vista del giardino dalla terrazza





Foto 22: patio retrostante la sala principale e la casa del custode





Foto 23: esterno casa del custode





Foto 24: portico casa del custode

