

TRIBUNALE DI CAGLIARI

ESECUZIONI IMMOBILIARI

**RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
PER LA CAUSA ISCRITTA AL N° 72/2020
DEL RUOLO GENERALE DELLE ESECUZIONI CIVILI**

FASCICOLO FOTOGRAFICO

PARTE 2





Foto 25: ingresso-soggiorno-angolo cottura (casa del custode)





Foto 26: camera da letto 1 (casa del custode)





Foto 27: disimpegno (casa del custode)





Foto 28: bagno (casa del custode)





Foto 29: camera da letto 2 (casa del custode)





Foto 30: servizio (casa del custode)





Foto 31: locale tecnico e deposito GPL interrato





Foto 32: andito di separazione tra sala ristorante e casa custode





Foto 33: angolo bar nelle vicinanze della sala ristorante





Foto 34: altra scala di accesso alla terrazza





F
Foto 35: forno del pane





Foto 36: centrale termica





Foto 37: edificio ospitante le celle frigo





Foto 38: interno delle celle frigo





Foto 39: pista da ballo interna la giardino





Foto 40: ulivo secolare presente in giardino

..





Foto 41 altro ulivo secolare presente in giardino





Foto 42: edificio adibito a bar presente in giardino





Foto 43: particolare edificio adibito a bar





Foto 44: postazione DJ prospiciente la pista da ballo esterna





Foto 45: altro edificio adibito a bar





Foto 46: dettaglio del secondo edificio adibito a bar

NOTA: SI RIPORTANO NELLE FOTO SUCCESSIVE ALCUNI ELEMENTI DI COSTRUITO CHE NON SONO RICOMPRESI ENTRO LA PARTICELLA PIGNORATA MA CHE COSTITUIVANO, SOPRATTUTTO PER MOTIVI IMPIANTISTICI, PARTI INDISPENSABILI PER IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI FABBRICATI.





Foto 47: uscita di sicurezza





Foto 48: locale esterno pompe VVF con gruppo elettrogeno di emergenza





Foto 49: gruppo di pressurizzazione VVF





Foto 50: particolare quadro/punto di fornitura del locale






Foto 51: quadro primario

