



**Fono n.1: Vista della Facciata esterna dell'immobile**



**Foto n.2: Facciata esterna dell'immobile**






Foto n. 3: Androne d'ingresso (si nota umidità da risalita presente sulla parete a sx)




Foto n. 4-5: sfondellamento del solaio in corrispondenza del soprastante bagno






Foto n. 6: Salone



Foto n. 7: Cucina





Foto n. 8-9: Bagno a piano terra



Foto n. 10-11: Cavedio





Foto n. 12: Terrazzino posteriore






Foto n. 13: Camera da letto matrimoniale



**Foto n. 14-15: Camera doppia**



**Foto n. 16: Bagno a piano primo**



**Foto n. 17: Bagno a piano primo**

