

LOTTO 1

ALLEGATO N. 1

Restituzioni fotografiche






Foto Aerea 1




Foto Aerea 2





Foto n. 3 – Stradella di accesso




Foto n.4 – Ingresso/Corridoio e porta di accesso al terrazzo superiore





Foto n.5 – Spiccato dei pilastri al terrazzo superiore



Foto n.6 – Ripostiglio sottoscala





Foto n.7 – Camera da letto matrimoniale



Foto n.8 – Salone





Foto n.9 – Cucina



Foto n.10 – Cucina





Foto n.11 – w.c. bagno



Foto n.12 – Camera singola





Foto n.13 – Soletta a sbalzo (da demolire)

